



GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY
Iwona Hickiewicz

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r.

GNN/ 516-4001-1/15

Pan
Władysław Kosiniak – Kamysz
Minister
Pracy i Polityki Społecznej

szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na pismo znak DPR-IV-021-9(7)/BS/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. przekazuję poniżej uwagi i propozycje zmian do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bhp przy instalacjach ziębniczych.

1. W rozdziale 5 zatytułowanym „Prace wewnątrz komór chłodniczych” określono wymagania bezpieczeństwa pracy wyłącznie dla komór chłodniczych o temperaturze chłodzenia poniżej 0° C (§ 22 ust. 1) oraz komór o kontrolowanej atmosferze (§ 23). Ze względu na specyfikę produkcji i normy przechowywania żywności zakłady przemysłu spożywczego eksploatują często komory chłodnicze o zakresie temperatur od 4° C do 10° C. W związku z powyższym zasadnym wydaje się określenie wymagań bezpieczeństwa pracy także dla tego typu komór chłodniczych.
2. W rozporządzeniu w dalszym ciągu brakuje zapisu o konieczności oznakowania rurociągów w instalacji ziębniczej w sposób umożliwiający identyfikację przesyłanego medium oraz kierunku jego przepływu. Czytelne oznakowanie rurociągów, w szczególności gdy czynnikiem ziębniczym jest substancja niebezpieczna (amoniak), jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa pracy osób wykonujących czynności eksploatacyjne, polegające na obsłudze, konserwacji lub remontach instalacji ziębniczych, jak również niezbędne w przypadkach wystąpienia awarii.

Mam nadzieję, że uwzględnienie powyższych propozycji wpłynie na zapewnienie istotnej poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przy instalacjach ziębniczych.

Iwona Hickiewicz
IHI